

# 事前調査報告書

株式会社 福田水文センター  
代表取締役 福田 浩一  
〒001-0024 札幌市北区北24条西15丁目2-5  
TEL (011)736-2371, FAX (011)736-2393

## 現地調査総括票

一般建築物石綿含有建材調査者 横井 隼太郎  
(修了番号 札2208-026)

|             |               |                       |           |               |  |                           |  |
|-------------|---------------|-----------------------|-----------|---------------|--|---------------------------|--|
| ■ 建築物の概要    |               |                       |           | 作成日( 年 月 日)   |  |                           |  |
| (1)建築物名称    |               | 〇〇工場                  |           | (8)確認済証交付日・番号 |  | 昭和 一年 一月 一日付 第 一 号        |  |
| (2)棟名称      |               | 管理棟                   |           | (9)検査済証交付日・番号 |  | 昭和 一年 一月 一日付 第 一 号        |  |
| (3)建築物所在地   |               | 北海道札幌市〇〇区・・・          |           | (10)増改築の履歴    |  | 増改築なし ・ 増改築あり(増改築年昭和 年 月) |  |
| (4)建築物用途    |               | 工場                    |           | (11)建築物構造     |  | RC造 ・ S造 ・ SRC造 ・ W造 ・ 不明 |  |
| (5)建築物所有者   |               | 〇〇 〇〇                 |           |               |  | 耐火・準耐火・その他                |  |
| (6)所有者住所    |               | 北海道札幌市〇〇区・・・          |           | (12)敷地面積      |  | —                         |  |
| (7)連絡先(TEL) |               | 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇 氏名 〇〇 〇〇 |           | (13)延べ床面積     |  | —                         |  |
| 調査者記入欄      | 所有者へのヒアリングの有無 | 有 無                   | 備考(特記事項等) | —             |  |                           |  |

|                        |       |                          |           |                 |             |                                   |                                   |  |
|------------------------|-------|--------------------------|-----------|-----------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| ■ 所有者情報提供依頼概要          |       |                          |           | 依頼日( 年 月 日)     |             |                                   |                                   |  |
| (14)石綿調査履歴             |       | 未調査 ・ 自主判断 ・ 調査機関実施 ・ 不明 |           | (17)図面の有無       |             | 図面有り ・ 図面無し                       |                                   |  |
|                        |       | その他:                     |           | (18)図面有りの場合     |             | 竣工図・仕上表・矩計図・その他(立面図)              |                                   |  |
|                        |       |                          |           | (19)建築確認申請図書の有無 |             | 有( 図)<br>無 竣工 年 月                 |                                   |  |
| (15)調査機関実施の場合のみ記載      | 調査会社名 |                          | 〇〇株式会社    |                 | (20)改修工事歴-1 |                                   | 不明 無 改修工事( 年 月)(部屋名: )            |  |
|                        | 調査時期  |                          | 〇〇年〇〇月〇〇日 |                 | (21)改修工事歴-2 |                                   | 改修工事( 年 月)(部屋名: )                 |  |
|                        | 分析会社名 |                          | 〇〇株式会社    |                 | (22)石綿処理歴-1 |                                   | 不明・無・有(除去・封じ込め・囲い込み)( 年 月)(部屋名: ) |  |
| (16)調査報告書の有無           |       | 無 ・ 有                    |           | (23)石綿処理歴-2     |             | 不明・無・有(除去・封じ込め・囲い込み)( 年 月)(部屋名: ) |                                   |  |
| 調査者記入欄                 |       |                          |           | —               |             |                                   |                                   |  |
| 所有者へのヒアリングの実施の有無       |       | 有                        |           |                 |             |                                   |                                   |  |
|                        |       | 無                        |           |                 |             |                                   |                                   |  |
| 所有者から得られた情報で必要と思われる事項等 |       | —                        |           |                 |             |                                   |                                   |  |

## ■ 今回調査の概要

|                    |                                |            |                                       |
|--------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------|
| 調査日                |                                | 分析会社名及び氏名  | 株式会社 福田水文センター 澤 和利                    |
| 調査会社名              | 〇〇株式会社                         | 分析会社住所・TEL | 住所:札幌市北区北24条西15丁目2-5 TEL:011-736-2371 |
| 調査会社住所・TEL         | 北海道札幌市〇区〇〇・・・ TEL:〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇 | 講習実施機関の名称  | 公益社団法人 日本作業環境測定協会                     |
| 調査者氏名              | 横井 隼太郎 登録番号札2208-026           | 分析会社名及び氏名  | 株式会社 福田水文センター 澤 和利                    |
| 講習実施機関の名称          | 株式会社 建設業安全推進協会                 | 分析会社住所・TEL | 住所:札幌市北区北24条西15丁目2-5 TEL:011-736-2371 |
| 石綿含有建材調査者講習登録既定の区分 | 一般建築物石綿含有建材調査者                 | 講習実施機関の名称  | 公益社団法人 日本作業環境測定協会                     |

## ■ 今回調査箇所


[illegible]

現地調査個票

|    |                                                           |      |                |     |   |
|----|-----------------------------------------------------------|------|----------------|-----|---|
| 階数 | 2階                                                        | 定礎   | 有 <del>無</del> | 内容： | - |
| 構造 | 不明                                                        | 外壁構造 | 仕上塗材           |     |   |
| メモ | 外壁は仕上塗材が使われている。<br>品番等が確認できないため、採取分析を実施、分析の結果アスベストが検出された。 |      |                |     |   |

(自由記入)

凡例：◆屋根から採取・◇目視、▲壁から採取・△目視、✕みなし、■軒天から採取・□目視、●( )から採取、→進入路



正面図

▲1 外壁・仕上塗材

【仕上げ表】（赤字は石綿含有）

外壁：仕上塗材